

## **Motion till årsmötet 2020**

**”Vatten som rinner upp under väg och snabbt skapar en is-väg vid minusgrader bör åtgärdas.”**

På de nya vägarna Dalamadsvägen, MorMias väg finns det ett dränerande dike under vägen, i det dike som avlopps- och vattenrör ligger (enl PEAB)

Problemet med denna vattenavrinning kan bli att vattnet gå upp till väg-ytan i backar.

Problemen finns i backen från Dalamadsvägen mot Segelsömmarevägen och från Dalamadsvägen mot Grönadalsvägen. Problemet är inte enkelt att lösa, expertkunskap finns på PEAB.

Undertecknad hade samma problem när PEAB gick igenom min tomt mot Segelsömmarevägen.

PEAB fick gräva om en sträcka och göra en speciallösning med rör.

Styrelsen bör prioritera så problemet får en lösning innan nästa vinter.

Personer har trillat omkull vid isgata.

Grönadal 2020-03-31

Roland Svensson

MorMias väg 7